



ZKtime5.0考勤管理系统U盘上传下载考勤机数据

1. U 盘下载的数据导入考勤软件的方法.....	2
1.1 从考勤机上下载数据到 U 盘.....	2
1.2 找到 USB 闪盘管理，选择 U 盘数据类型.....	2
1.3 导入用户数据至电脑.....	3
1.4 导入记录数据至电脑.....	4
1.5 导入机器所拍图像.....	5
1.6 导入用户照片.....	5
2. 考勤软件里的数据导出至 U 盘的方法.....	6
2.1 找到 USB 闪盘管理，选择 U 盘数据类型.....	6
2.2 用户数据导出至 U 盘.....	7
2.3 导出用户照片.....	8
2.4 上传 U 盘数据到考勤机.....	8



下面将介绍U盘下载数据导入ZKtime5.0考勤管理系统和ZKtime5.0考勤管理系统里的数据导出至U盘的方法。（注：建议使用 8G 或以下，FAT32 格式的 U 盘，其他规格容易报错）

1. U 盘下载的数据导入考勤软件的方法



1.1 从考勤机上下载数据到U 盘

1. 按键盘上 Menu/ok 键进入考勤机菜单；（有的机器是长按 3s 进入）
2. 找到 **U 盘管理**类似一个 U 盘图标，然后进入；
3. 点击 **U 盘下载**；
4. 点击**下载用户数据**和**下载考勤数据**，（可以按照需求来选择是否**下载用户照片**）；
5. 提示下载成功后取出 U 盘，接到电脑主机上，打开考勤软件。
（如果没有 U 盘管理, 就选择**数据管理**一点击**下载用户数据**和**下载考勤数据**）



1.2 找到USB 闪盘管理，选择U 盘数据类型




1.3 导入用户数据至电脑



1.4 导入记录数据至电脑



1.5 导入机器所拍图像




1.6 导入用户照片





以上就是把 U 盘里面的数据导入至考勤软件的方法。

2. 考勤软件里的数据导出至U 盘的方法

2.1 找到USB 闪存管理，选择U 盘数据类型



2.2 用户数据导出至U 盘



2.3 导出用户照片



2.4 上传U 盘数据到考勤机

导出到 U 盘里面的**用户数据**和**用户照片**都可以导入至考勤机（**考勤数据**是无法导入到考勤机里的）

1. 按键盘上 Menu/ok 键进入考勤机菜单；（有的机器是长按 3s 进入）
2. 找到 **U 盘管理**类似一个 U 盘图标，然后进入；
3. 点击 **U 盘上传**；
4. 点击**上传用户数据**或者**上传用户照片**；

提示上传成功后就可以到考勤机的**用户列表**里查看到上传的用户数据了。
（如果没有 U 盘管理, 就选择**数据管理**一点击**上传用户数据**或者**上传用户照片**）